

 <p>unitate aflată în SUPRAVEGHEREA</p> <p><small>Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate</small></p>		<p>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod Fiscal 4448067</p>
--	--	---

Nr. 24787 / 06.07.2026

INVITAȚIE PRIVIND CONSULTAREA PIEȚII

1. Autoritatea contractantă datele de contact:

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

2. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței
<https://www.spitalgorj.ro>

3. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare

Sunt invitați să participe la consultare experți independenți, autorități publice și/sau operatori economici interesați de atribuirea contractelor. Prezenta procedura de consultare a pieței se derulează în conformitate cu prevederile art. 139- 140 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 18 - 19 din H.G. nr. 395/2016.

Persoanele interesate de participarea la procesul de consultare a pieței vor transmite autorității contractante o solicitare conținând datele acestora de identificare, precum și adresele de e-mail la care vor fi realizate comunicările cu aceștia.

Obiectul contractului: „Reparații curente Bazin apă potabilă din locația str.Tudor Vladimirescu”

Obiective avute în vedere: Determinarea valorii estimate în vederea stabilirii procedurii de atribuire.

4. Aspectele supuse consultării

Valoarea estimată a achiziției.

În acest sens se va propune o valoare totală a achiziției, precum și listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (Formularul F3) cu și fără valori.

5. Alte informații

Atașat se regăsește Caietul de sarcini care conține informațiile necesare în vederea lucrărilor ce urmează a fi efectuate.


Data limită de transmitere a informațiilor solicitate este 09.07.2026.

Manager,
Ec.Vienescu Dumitru



Director financiar contabil,
Ec.Brincus Florin

Serviciul aprovizionare achiziții,
Ec.Macarie Daniel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. :0253/210432

Fax: 0253/210432

E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. *70670* din 03.06.2026

**“REPARAȚII CURENTE BAZIN DE APĂ POTABILĂ “ DIN LOCAȚIA STR. TUDOR
VLADIMIRESCU**

Date generale:

Denumirea lucrării:

**“REPARAȚII CURENTE BAZIN DE APĂ POTABILĂ “ DIN LOCAȚIA STR. TUDOR
VLADIMIRESCU**

Beneficiar :

Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spațiul care urmează a fi reabilitat se află în cadrul spitalului județean de urgență locația din str. Tudor Vladimirescu. A fost construit între anii 2001-2004 recepția a fost semnată în anul 2005.

Acest bazin nu a fost prevăzut cu scări de acces, pentru a putea fi curățat de depunerile din apă, distribuitorul fiind construit la aproximativ un metru interior de la capacul de vizitare fapt ce nu a permis înlocuirea robinetilor.

Bazinul are o capacitate de 300 mc și nu a fost reabilitat niciodată. Țeava de alimentare este foarte corodată, ea stând în apă de 20 ani. Vanele de golire și alimentare sunt defecte. Datorită faptului ca s-au produs infiltrații tencuiala de pe pereții exteriori este crăpată și pe porțiuni mari chiar desprinsă.

Se dorește efectuarea următoarelor operații :

- desfacerea întregii tencuieli exterioare pe o suprafață desfășurată de 140mp;
- aplicarea de plasă sudată de 6 mm cu ochiuri de 10cm ;
- încărcarea cu tencuială a suprafeței de 140mp ;
- refacerea hidroizolației pe intraga circumferință având diametrul de 12m ;
- confeccionarea unui capac din tablă s-au PVC cu dimensiunea 2,5 x 1,5m ;
- inlocuirea intregii coloane de teavă din interiorul bazinului ,inclusiv în afara bazinului în camera pompelor ;

Această teavă va fi din PP D de diametru 4 toli =75 ml

- montarea celor 4 robineti de 2 toli pe care spitalul i-a achiziționat pe distribuitor ;
- montarea celor 4 flotoare de 2 toli pe care spitalul i-a achiziționat pe robineti ;
- inlocuirea celor 12 vane de DN 100;
- achiziționarea a 24 flanșe pentru vane
- surub și piulițe M16 =200 buc fiecare
- clapete reținere de 4 toli = 5 buc
- cot PP d de 4 toli =16 buc
- manometru 1/2=1 buc
- robinet 1/2=2buc
- teu de 4 toli=8 buc
- eliminarea pierderilor de apă din cameră vane;
- remediarea tuturor neetanșeităților apărute in interiorul bazinului.;
- săpătură pe o distanță de 15 m pentru introducerea conductelor

În prezent nu se poate coborâ in bazin datorită faptului că nu a fost prevăzut cu scări de acces,având o adâncime de 6 m și nu pot preciza cu celeritate lucrările ce se impun a fi făcute.Rog a se demara urgent această lucrare deoarece se anunță o perioadă secetoasă.Rog a se intocmi un deviz ofertă cu toate lucrările ce se impun pentru realizarea tuturor proplemelor menționate,după vizatarea amplasamentului .

Întocmit,
Ing.Toma Cristi